



SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 22 de mayo del 2023		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2311EM1300
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37116		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor		
DESTINO: Mazatan, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Julio Cesar Arana Dueñas, realice la verificación física de la obra CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO MAZATAN DEL KM. 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN, correspondiente a recurso Estatal, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatan, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0602/2023.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 23 de mayo del 2023		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
Gastos de camino: 1 día	\$300.00	\$300.00
SUMA TOTAL:		\$300.00
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA RFC TEVA610713DV9	SOLICITA - RECIBE  LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DV-0602/2023.

Hermosillo, Sonora a 22 de mayo del 2023.

"2023: Año de Adolfo de la Huerta"

Asunto: Se comisiona

**ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA.**

**Auditor Supervisor.**

Presente.

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Julio Cesar Arana Dueñas, realice la verificación física de la obra CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO MAZATAN DEL KM. 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN, correspondiente a recurso Estatal, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatan, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 23 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399 recorriendo 200 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 23 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
Director General.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.



C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente

Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales

Archivo

RGF/LMN/CGGV

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

Revisado  
Alejandra E.

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda  
Director General.



Informe (No. ECOP-DV-0602/2023)


En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0602/2023, de fecha 22 de Mayo del 2023, se me comisiona para que efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, se encuentra ubicada en el municipio de Mazatan, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:


Del día 23 de mayo del 2023, se realizó el traslado a Mazatan, para la inspección física de obra que corresponde a recurso estatal directo como se especifica a continuación:

MAZATAN

CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO MAZATAN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN, SONORA.



CARTELON INFORMATIVO, TRAMO SIN CARPETA, OXIDO DE CALCIO ACAMELLONADO, MATERIAL RECUPERADO LE FALTA CAL Y EL 15 % DE GRAVA TRITURADA (DEL KM 76+200 AL KM 76+400).



BASE RECUPERADA CON CAL, COMPACTACION DE BASE E IMPREGNACION DE BASE.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión:

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana".

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana.