



SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

GOBIERNO  
DE SONORA

07/06

# ACUSE

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DV-1093/2023.

Hermosillo, Sonora a 29 de mayo de 2023.

"2023: Año de Adolfo de la Huerta"

Asunto: Se comisiona

**ING. JORGE RENE RODRÍGUEZ MORENO.**

**Auditor Encargado.**

**Presente.**

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Timoteo de Jesús Melquiades, realice la verificación física de la obra "CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO MAZATAN DEL KM. 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN, MUNICIPIO DE MAZATAN", correspondiente al programa "Estatad Directo", la obra se encuentra ubicada en Mazatan, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 31 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Camión Hino con número de placas VB-71-406 recorriendo 200 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 31 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o

Atentamente

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/LMN/CGGV


*J. L. Cuen*

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

[www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 29 de mayo del 2023		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2311EM1300
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno		
NIVEL: 7B		
No. DE EMPLEADO 37114		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado		
DESTINO: Mazatan, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Timoteo de Jesús Melquiades, realice la verificación física de la obra "CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO MAZATAN DEL KM. 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN, MUNICIPIO DE MAZATAN", correspondiente al programa "Estatul Directo", la obra se encuentra ubicada en Mazatan, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1093/2023.		
PERIODO DE LA COMISION: 31 de mayo del 2023		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
Gastos de camino: 1 día	\$300.00	\$300.00
SUMA TOTAL:		\$300.00
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4	SOLICITA - RECIBE  LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General.**



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1093/2023, de fecha 29 de mayo del 2023, se me comisiona para que efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Mazatán, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 31 de mayo del 2023, se realizó el traslado a la localidad de Mazatán, Sonora para la inspección física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** Conservación y rehabilitación del camino Hermosillo Mazatán del km 41+180 al km 79+480 tramos aislados en Mazatán, municipio de Mazatán.

**Ejecutora:** JCES




Al momento de la visita, se realizó recorrido por la obra, se muestreó material de base abriendo cajón y ensaye de compactación en cadenamiento 76+500, posteriormente se realizó un segundo sondeo de ensaye de compactación ubicado en el cadenamiento 76+540. El tramo muestreado comprende del 76+370 al 76+570.

El día 31 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. R. Rodriguez Moreno', with several horizontal strokes extending to the right.

**Ing. Jorge Rene Rodriguez Moreno**