

**Ing. Leticia Rascón Córdova.**  
**Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0234/2026 de fecha 13 de marzo del 2026, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel, realice la verificación física de la obra correspondiente al programa "ESTATAL / GESTION SOCIAL EMERGENTE", a la obra que se encuentra ubicada en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 17 de marzo del 2026, se realizó el traslado al municipio San Ignacio Río Muerto, para la Verificación física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** "REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN CALLE REFORMA, NUMERO 1030, Y CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA ARBOLEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA."

**No. De Contrato:** CECOP-OBRA-2025-033

**Ejecutora:** Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública



**Conclusión:**

El día 17 de marzo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.  
Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo**  
**Auditor Encargado**



20 MAR. 2026  
11:05  
**RECIBIDO**  
Dirección General de Administración  
Control Presupuestal



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.  
**Oficio: ECOP-DV-0234/2026.**  
Hermosillo, Sonora a 13 de marzo de 2026.

*Regina Cazarez.*

Asunto: Se comisiona

**ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO**  
Verificador de Obras y Calidad de Materiales  
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, realicen la verificación física de la obra "REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN CALLE REFORMA, NUMERO 1030, Y CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA ARBOLEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA". Con contrato No. CECOP-OBRA-2025-033, correspondiente al programa "ESTATAL / GESTION SOCIAL EMERGENTE", la obra se encuentra ubicada en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 17 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gasto de camino con cargo a los recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Chevrolet S10 con número de placas UY-4462-A, recorriendo 550 km, cruzando 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 17 marzo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

*[Firma]*  
**ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.**  
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública

C.c.p. C.P. Verónica Guadalupe Espinoza Mizugay. Directora General de Administración y Control Presupuestal de la S.A.B.G. Presente  
Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Directora de Recursos y Servicios Generales.  
C.P. Gabriela Campa Cárdez. Subdirector de Recursos Humanos. Presente  
Archivo  
RGF/LMN/BMRE  
*[Firma]*

No. Carro:	
Gasolina:	
Casetas:	92
Otros:	
Total:	\$ 92
Kilometraje	
Inicial:	56,645
Entrega:	57,166
Diferencia:	521



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

<b>FECHA:</b> 13 de marzo de 2026.		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2611EM1300	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Diego Alberto Vázquez Montijo. <b>NIVEL:</b> 7B <b>No. DE EMPLEADO:</b> 47419			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Auditor encargado			
<b>DESTINO:</b> San Ignacio Río Muerto, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, realicen la verificación física de la obra "REHABILITACIÓN GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN CALLE REFORMA, NUMERO 1030, Y CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA ARBOLEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA". Con contrato No. CECOP-OBRA-2025-033, correspondiente al programa "ESTATAL / GESTION SOCIAL EMERGENTE", la obra se encuentra ubicada en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DV-0234/2026.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 17 de marzo del 2026.		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Ing. Leticia Rascón Córdova. Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL, POR DÍA</b>	
<b>GASTO DE CAMINO:</b> 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
	<b>SUMA TOTAL:</b>	\$ 300.00	
<b>OBSERVACIONES:</b> Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
<b>RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N)			
<b>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</b>   <b>ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO</b> RFC VAMD861113J23	<b>SOLICITA - RECIBE</b>  <b>C.P. VERÓNICA GUADALUPE ESPINOZA MIZUGAY.</b> DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL.	<b>AUTORIZA</b>   <b>ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.</b> DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	