



SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 24 de enero del 2022		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2211EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2211EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37116		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor		
DESTINO: Navojoa, Álamos y Etchojoa, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que, en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas FAMEB y FISE, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Navojoa, Álamos y Etchojoa, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0086/2022.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 27 y 28 de enero del 2022		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Roberto Grijalva Foncerrada Encargado De Despacho De La Dirección General De Evaluación Y Control De Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
VIATICOS: 1 día	\$ 700.00	\$ 700.00
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00
SUMA TOTAL:		\$ 1,000.00
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA RFC TEVA610713DV9	SOLICITA - RECIBE LIC. HECTOR IVAN ALMADA ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA ING. ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

ANEXO AL OFICIO No ECOP-DV-0086/2022

RUTA(SUR)					
DÍA DE LA VERIFICACIÓN	OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	MONTO	PROGRAMA
27-ene-22	(17-FP-0190) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADEMICO, CAFETERIA O COMEDOR, AREA DE COMEDOR EN ESPACIO CERRADO, SERVICIOS GENERALES, SE INCLUYE: AREA DE COCINA Y BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO, LETREROS, BANQUETA Y GUARNICIÓN PERIMETRAL, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ETCHOJOA	ISIE-FP-20-027	23,676,606.27	FAMEB (fondo de aportaciones multiples para infraestructura basica)
28-ene-22	C-00075/0656 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.	ÁLAMOS	SEDESSON-FISE-2021-011	598,972.52	FISE
28-ene-22	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CUCHILLA DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	SEDESSON-FISE-2021-008	3,912,882.12	FISE





SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio ECOP-DV-0086/2022

Hermosillo, Son. 24 de enero de 2022

"2022: Año de la transformación"

Asunto: Se comisiona

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana

Auditor Supervisor

Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Luis Enrique Torres Federico, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas FAMEB y FISE, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Navojoa, Álamos y Etchojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 27 y 28 de enero del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399, recorriendo 900 kms de carretera pavimentada, cruzando 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 27 de enero partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada
Encargado de Despacho.

C.c.p. Lic. Héctor Iván Almada Acosta. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente

Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales

Archivo

LMN/GVB

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280, Hermosillo,
Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada
Encargado de Despacho de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0086/2022, de fecha 24 de enero de 2022, se me comisiona para que en compañía de los Ing. Luis Enrique Torres Federico realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas FAMEB Y FISE, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Etchojoa, Alamos y Navojoa, Sonora.

El día 27 de enero de 2022, se realizó el traslado al municipio de Etchojoa, para empezar con el recorrido correspondiente y así realizar la inspección física de las obras indicadas en oficio:

OBRA: (17-FP-0190) Construcción de edificio académico, cafetería o comedor, área de comedor en espacio cerrado, servicios generales, se incluye ares de cocina y baños, construcción de primera etapa de estacionamiento, letreros banquetta y guarnición perimetral, en la Universidad Tecnológica de Etchojoa en la localidad de Basconcobe y municipio de Etchojoa, Sonora.

Ejecutora: ISIE

Contrato No.: ISIE-FP-20-027



FACHADA PRINCIPAL DE EDIFICIO ACADÉMICO, COMEDOR-CAFETERIA, DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO DE ETCHOJOA





SE APRECIA GRIETA EN PARTE BAJA DE VENTANA DE CUBICULO DE MAESTRO

OBRA: C-00075/0655 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Alamos

Ejecutora: SEDESSON

Contrato No.: SEDESSON-FISE-2021-011





FALTA DE DETALLADO EN PUERTA (SEPARACION DEL BASTIDOR CON MURO), ACABADO DE YESO IREGULAR EN LOSA, FALTA DE PINTURA EN MURO Y CALAFATEADO EN VENTANA DEL BAÑO, ASI COMO NO CUMPLE CON LAS DIMENSIONES NI DE ACABADO EN REGISTRO SANITARIO.

OBRA: Construcción Red de alcantarillado en la cuchilla de los bahuises, municipio de Navojoa.
Contrato No.: SEDESSON-FISE-2021-008



CONCRETO DAÑADO EN AREA DE TAPA DE POZO DE VISITA.

Una vez terminada la inspección física el 28 de enero, se realizó el traslado al municipio de Hermosillo, Sonora.

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana