



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DV-0222/2022.

Hermosillo, Sonora a 15 de marzo de 2022.

"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Se comisiona

ING. JORGE RENE RODRÍGUEZ MORENO.

Auditor Encargado.

Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía de los Ings. Jesús Alfredo Rivera Arce e Ismael Soto Piri, realicen la verificación física de la obra "Pavimentación e infraestructura de agua potable y alcantarillado en varias calles de la colonia Beltrones (Calle Roble, Calle Sin Nombre, Calle Álamo, Calle Encino Y Calle Magnolia)", correspondiente al programa Estatal Directo, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Nacoziari, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 18 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.



C.c.p. Lic. Héctor Iván Almada Acosta. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Archivo
RGF/LMN/GVB






Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS		
FECHA: 15 de marzo del 2022		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2211EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2211EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno NIVEL: 7B No. DE EMPLEADO 37114		
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado		
DESTINO: Nacozari, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que en compañía de los Ings. Jesús Alfredo Rivera Arce e Ismael Soto Piri, realicen la verificación física de la obra "Pavimentación e infraestructura de agua potable y alcantarillado en varias calles de la colonia Beltrones (Calle Roble, Calle Sin Nombre, Calle Álamo, Calle Encino Y Calle Magnolia)", correspondiente al programa Estatal Directo, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Nacozari, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0222/2022.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 de marzo del 2022		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00
SUMA TOTAL:		\$ 300.00
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)		
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4	SOLICITA - RECIBE  LIC. HÉCTOR IVAN ALMADA ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

P.E 39
MARZO

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0222/2022, de fecha 15 de marzo del 2022, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Jesús Alfredo Rivera Arce, se efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, la obra se encuentra ubicada en el municipio de Nacozari, Sonora.

El día 18 de marzo del 2022, se realizó el traslado a la localidad de Nacozari, Sonora para la inspección física a la siguiente obra:

OBRA: "Pavimentación e Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado en Varias Calles de la Colonia Beltrones (Calle Roble, Calle Sin Nombre, Calle Álamo, Calle Encino y Calle Magnolia)."

Ejecutora: SIDUR

CALLE MAGNOLIA



CALLE ROBLE



CALLE SIN NOMBRE





Se realizó el recorrido por la obra en compañía del Arq. Alejo Quintero por parte de la ejecutora, se procedió a realizar extracciones de nucleos de concreto sobre las fisuras presentes en la losa de pavimento.

A handwritten signature in purple ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno