

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1185/2022, de fecha 03 de noviembre del 2022, se me comisiona para que en compañía del Ing. Jesús Alfredo Arce se efectúe la verificación física de la obra, correspondiente al programa de centros de justicia para las mujeres y normal convenido, la obra se encuentra en San Luis Rio Colorado, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 07 de noviembre del 2022, se realizó el traslado a la localidad San Luis Rio Colorado para la inspección de la obra:

Nombre de la Obra: "creación de centro de justicia para las mujeres, San Luis Rio Colorado segunda etapa en la localidad y municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.


Ejecutora: SIDUR

Contrato: SIDUR-PF-22-065




AVANCE QUE PRESENTA LA OBRA







EN ESTAS IMÁGENES SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE CANALIZACION Y CABLEADO ELECTRICO, EN PLANTA BAJA.







REALIZACION DE MUROS DE TABLAROCA EN PLANTA BAJA.






SE OBSERVA GRIETA EN MURO (LADO PONIENTE) DEL EJE A ENTRE EJE 6 Y 7, DE PLANTA ALTA



SE APRECIAN GRIETA EN MURO (EXTERIOR E INTERIOR) DEL EJE 6 ENTRE EJES A Y B, PLANTA BAJA.







SE OBSERVAN GRIETAS EN MURO INTERIOR DEL EJE C ENTRE EJES 2 Y 6 (LADO ORIENTE), PLANTA ALTA.

EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, HABIÉNDOSE CONCLUIDO LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE REALIZÓ TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

SE ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN:

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anacleto'.

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana